

Ordnings- och skyddsregler

Gäller alla produktionsarbetsplatser inom Peab med dotterbolag i Sverige.
Kan kompletteras med arbetsplatsspecifika regler.

GENERELLT

- Alla ska följa lagar, policyer, regler, riktlinjer, rutiner samt dessa ordnings- och skyddsregler. För minderåriga gäller särskilda regler. Andra kund- och/eller projektkrav kan gälla, dock aldrig lägre än dessa regler.
- Alla ska anmäla och registrera sin närvaro på arbetsplatsen samt bära ID06-kort väl synligt och kunna legitimera sig med giltig ID-handling, det är för svensk medborgare pass, nationellt ID eller svenskt körkort tillsammans med ett personbevis från Skatteverket, för övriga gäller pass eller internationellt ID.
- Alla ska genomgå introduktion. Det gäller även besökare, vilka dock alltid ska ledsagas på arbetsplatsen.
- Fråga alltid innan du fotograferar någon eller något.
- Förtydligande av dessa regler och utförligare svar finns i separat dokument, Ordnings- och skyddsregler - frågor och svar

GOD ORDNING PÅ ARBETSPLATSEN

- Alla på arbetsplatsen ska dagligen hålla rent på eget arbetsställe, under och efter arbetet.
- Allt avfall ska källsorteras och hanteras på föreskrivet sätt på anvisad plats.
- Alla på arbetsplatsen ska veta var saneringsutrustning finns. Använd saneringsutrustning sorteras som farligt avfall.
- Material och utrustning ska placeras på anvisad plats. Arbetsområden, utrymningsvägar samt tillträdes- och transportvägar får inte blockeras eller användas som upplagsplatser.
- Det ska vara ordning och reda i direkt anslutning till arbetsplatsen för att inte utsätta tredje man för risker.
- Parkering av fordon får endast ske på anvisad plats.
- Rökning får endast ske på anvisad plats utomhus.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

- Godkänd skyddshjälm med knäppt hakrem ska alltid användas.
- Varselkläder, klass 2, ska alltid bäras på överkroppen. Vid arbete på väg eller i spårmiljö ska alltid klass 3 bäras. Andra mer omfattande kund-/projektkrav kan gälla.
- Skyddsskor med skyddståhätta och spiktrampskydd ska alltid användas.
- När riskbedömning påvisar att personlig skyddsutrustning behövs, ska endast godkänd utrustning användas.
- Godkänd personlig skyddsutrustning med tillhörande instruktioner ska tillhandahållas av respektive arbetsgivare. Varje person ansvarar för att använda och sköta om utrustning på korrekt sätt.

UPPMÄRKSAMHET OCH SÄKERHET

- All användning av mobiltelefon/surfplatta ska ske i säker position. Privat användning förläggs till raster.
- Ingen typ av ljudanläggning med hörlurar eller högtalare får användas på arbetsplatsen.
- Kommunikationsutrustning får endast användas vid specifika arbetsuppgifter och efter utförd riskhantering.
- Varningsljus eller ljudsignal ska användas på backande mobila arbetsmaskiner och tunga fordon.
- Säkerhetsavstånd ska hållas runt arbetsfordon och maskiner i rörelse. Passera säkert efter ögonkontakt med förare.
- Alla på arbetsplatsen ska ha kännedom om var första hjälpen, utrymningsvägar och återsamlingsplats finns.
- Första hjälpen ska vara anpassad till arbetets risker och ska vara påfyllt och tydligt utmärkt.

BRANDSÄKERHET

- Det ska finnas godkänd och besiktigad släckutrustning på uppmärkt plats på arbetsplatsen.
- Bas-U/Samordningsansvarig ska alltid meddelas om brandfarlig vara ska hanteras/förvaras på arbetsplatsen.
- Gasflaskor som inte används ska förvaras på anvisad plats uppmärkt med faropiktogram.
- Inget brännbart material får placeras närmare än 6 m från till exempel bod eller byggnad.
- Inga heta/brandfarliga arbeten får påbörjas utan att tillståndsansvarig har kontrollerat behörighet och utfärdat tillstånd.
- Hantering och förvaring av litiumjonbatterier ska följa arbetsplatsspecifikt skriftlig riskbedömning.

ENSAMARBETE

- När ensamarbete planeras som kan vara riskfyllt och påfrestande ska en skriftlig riskbedömning tas fram.
- Den som arbetar ensam och har ett riskfyllt arbete ska ha möjlighet till tvåvägskommunikation.
- Ensamarbete kvälls- eller nattetid får endast ske efter särskilt tillstånd med särskilda regler och instruktioner.

KEMISKA PRODUKTER

- Välj kemiska produkter som utgör minst risk för miljön och hälsan.
- Kemiska produkter ska förvaras säkert, vara märkta med produktamn och faropiktogram samt listade i en kemikalieförteckning.
- Arbetsplatsen ska ha tillgång till kemikalieförteckningen och aktuella säkerhetsdatablad.
- Skyddsåtgärder ska alltid vidtas i enlighet med skriftlig riskbedömning för att förhindra skadlig exponering och utsläpp.

SKYDDSANORDNING OCH STÄLLNING • Skyddsanordning och/eller ställning ska alltid kontrolleras innan de används. De ska vara korrekt monterade enligt monteringsanvisningarna av behörig personal. • Skyddsanordning och/eller ställning får inte påverkas, ändras eller tas bort utan skriftlig riskbedömning och medgivande från Bas-U/Samordningsansvarig. • Brister och otillåten påverkan ska omgående anmälas till Bas-U/Samordningsansvarig och åtgärdas. • Vid service-, underhålls- och rengöringsarbeten ska "Bryt och lås" tillämpas för att säkerställa att maskiner och annan utrustning inte kan startas av misstag medan arbete pågår. • Alla öppningar i golv, bjälklag och mark ska spärras av, täckas, förankras samt markeras. Materialet som täcker öppningen ska klara att bära den belastning den kan komma att utsättas för.	BESIKTNING, TILLSTÅND OCH TILLSYN • Godkänt besiktningsintyg ska kunna uppvisas före användning av en besiktningspliktig anordning, ex trycksatta anordningar, lyftanordningar, bygghissar, grävmaskiner, motordrivna portar, baggavellyft, truck, mobila arbetsplattformar eller lastmaskin. • Det krävs skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få använda en maskindriven lyftanordning ex. lifftar, teleskoplastare. Tillståndet skall upplysa om vilken typ av lyftanordning, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas. På byggnads- och anläggningsarbetsplatser ska även Bas-U ge tillstånd. • Arbete på eller för egen/annan arbetsgivares fordon, maskiner eller uppgifter får endast utföras efter skriftlig arbetsinstruktion och godkännande från egen arbetsledning. Du får inte hjälpa till med andras arbete utan tillstånd. • Fortlöpande och daglig tillsyn ska utföras och dokumenteras enligt tillverkarens anvisningar.
STEGE, ARBETSBOCK OCH HANTVERKAR-/RULLSTÄLLNING • Endast typgodkänd stege, arbetsbock samt hantverkar- och rullställning får användas. • Dessa ska underhållas och kontrolleras löpande. • Användning av anliggande stege får endast vara kortvarig och efter skriftlig riskbedömning och arbetsberedning.	LYFTOPERATIONER OCH LASTNING, LOSSNING • Lyftanordningar och lyftredskap ska underhållas och fortlöpande tillsyn ska genomföras. Endast godkända och kontrollerade lyftredskap får användas. • Ingen får vistas under hängande last. • Lyftområden/-zoner ska märkas ut på APD-plan eller motsvarande och ska om möjligt spärras av när lyft pågår. • Lyftoperationer samt lastning och lossning måste följa framtagna lyftplan.
SKYDD MOT KVARTS OCH DAMM • Kvarts- och dammreducerande åtgärder ska vidtas så nära källan som möjligt för att eliminera eller minimera exponering. • Dammbegränsande utrustning och manöverhytter ska kontrolleras och rengöras. • Skriftlig riskbedömning för kvarts och damm ska signeras och kommuniceras.	RISKOBSERVATIONER, TILLBUD OCH OLYCKOR • Alla riskobservationer, tillbud och olyckor ska rapporteras i Peabs händelsehanteringssystem. • Allvarliga händelser ska omgående anmälas till berörd myndighet, tex Arbetsmiljöverket och kommunens miljökontor av berörd arbetsgivare samt meddelas Bas-U/Samordningsansvarig. • Stölder, inbrott och skador ska rapporteras till Bas-U/Samordningsansvarig.
ALKOHOL OCH DROGER • Det är förbjudet att vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen. • Alkohol och droger får inte förekomma på arbetsplatsen. • Slumpmässiga och planerade alkohol- och drogtester kan komma att genomföras.	ELSÄKERHET • Ingrepp i elcentral, ledning och anslutningsdon med verktyg, får endast utföras av fackman. • Elverktyg, elutrustningar och sladdar ska kontrolleras regelbundet av användaren. Skadade elkablar får inte användas. Om skada på elkabel upptäcks ska platsledningen genast underrättas. • Alla elverktyg ska alltid vara anslutna via jordfelsbrytare.
ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ • Peab har nolltolerans mot diskriminering, kränkande särbehandling och mobbning. • Arbetsförhållanden på arbetsplatsen ska undersökas och riskbedömas skriftligt med avseende på arbetsbelastning, arbetstider och likabehandling.	BULLER OCH VIBRATIONER • Exponering för buller och vibrationer ska minimeras genom att reducera eller skärma av. Detta sker genom skriftlig riskbedömning, planering och val av arbetssätt, maskiner och annan utrustning.
ANPASSNING AV ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER • Tillägg och undantag kan endast göras av Bas-U/Samordningsansvarig efter skriftlig riskhantering i samverkan med skyddsombud.	DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER • Peabs ordnings- och skyddsregler skall följas av alla på arbetsplatsen. Om någon bryter mot dessa ordnings- och skyddsregler hanteras detta genom disciplinära åtgärder. Peab har rätt att avvisa personer som bryter mot reglerna.